

SAVIKON AURINKOVOIMALAN OSAYLEISKAAVA

HAVAINNEKUVAKOOSTE
2.10.2026

KUVAPARI 1 / 3

Kuvat 1 ja 2: Näkymä Pirttimäentieltä kaakkoon.

Kuvapari havainnollistaa näkymää Pirttimäentieltä kaakkoon, ihmisen katselukorkeudelta paikasta, jossa edessä avautuva peltoalue sijaitsee tietä alempana, ja osoittaa samalla, miten katselukorkeus vaikuttaa näkymään. Alemmassa kuvassa näkymä on esitetty pensaista koostuvan näkösuojavyöhykkeen kanssa, jonka kasvillisuus on jo tässä vaiheessa tiheää.

(Kuvat: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy)



Kuva 1. Nykytilanne.



Kuva 2. Havainnekuva – tilanne aurinkovoimalan myötä. Paneelialueet sijaitsevat noin 150 m päässä kamerasta.



Kuva 3. Nykytilanne.



Kuva 4. Havainnekuva – tilanne aurinkovoimalan myötä.

KUVAPARI 2 / 3

Kuvat 3 ja 4: Näkymä Savikon lentokentän tuntumassa pohjoiseen.

Alempi kuva havainnollistaa tavanomaista näkymää paneelikentille, aurinkovoimala-alueiden aitaamista sekä voimala-alueiden ja ulkopuolisten alueiden suhdetta. Aidattomilla alueilla liikkuminen on edelleen mahdollista. Alemman näkymän kasvillisuus on esitetty kehittymässä olevaksi.

(Kuvat: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy)



Kuva 5. Nykytilanne.

KUVAPARI 3 / 3

Kuvat 5 ja 6: Näkymä Keikkumäentieltä pohjoiseen.

Kuvapari havainnollistaa näkymää Keikkumäentieltä kohti pohjoista. Savikon lentokentän rakennukset näkyvät oikealla. Alempi kuva osoittaa, miten pensaat näkösuojavyöhykkeillä sekä ojanvarsien ja yksittäisten puuryhmien kaltaiset pienemmät elementit lieventävät voimala-alueiden näkyvyyttä.

(Kuvat: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy)



Kuva 6. Havainnekuva – tilanne aurinkovoimalan myötä.